

Hướng dẫn các bước sử dụng Respimat®

Dụng cụ khí dung RESPIMAT và ống thuốc RESPIMAT



Sử dụng Respimat® chỉ cần 3 bước

1. XOAY




Giữ dụng cụ khí dung RESPIMAT theo chiều thẳng đứng, với nắp đậy màu xanh lá cây (A) đóng chặt để tránh phun thuốc bất chợt. Xoay đế trong suốt (F) theo chiều mũi tên đỏ ở nhẫn thuốc cho đến khi có tiếng “cách” (xoay nửa vòng).

2. MỞ




Mở nắp đậy màu xanh lá cây (A) cho đến khi bật ra hoàn toàn. Thở ra từ từ cho đến khi đẩy hết không khí trong phổi ra, sau đó ngậm môi vào đầu ống ngậm (B) nhưng không che lỗ thông khí (C). Hướng ống hít RESPIMAT vào thành sau họng

3. NHẤN



Trong khi hít vào chậm và sâu bằng miệng, ấn nút phun thuốc (D) và tiếp tục hít vào từ từ càng lâu càng tốt. Nín thở trong vòng 10 giây hoặc lâu hơn nếu có thể.



Giữ nắp đậy màu xanh lá cây (A) đóng, ấn chốt an toàn (E) đồng thời kéo đế trong suốt (G) ra.



Lấy ống thuốc (H) ra khỏi hộp. Đẩy đầu nhỏ của ống thuốc vào trong dụng cụ khí dung cho đến khi khớp vào đúng chỗ. Ống thuốc cần được đẩy mạnh trên một mặt phẳng cố định để đảm bảo được đưa hết cỡ vào trong (2b). Ống thuốc sẽ còn lộ ra ngoài dụng cụ khí dung sau khi đẩy vào, bạn sẽ vẫn thấy viên màu bạc ở đáy ống thuốc dụng cụ khí dung.

Sau khi lắp vào, không lấy ống thuốc ra khỏi dụng cụ khí dung.



Lắp lại đế trong suốt (G). Sau đó không tháo đế trong suốt ra nữa

6 bước cần tiến hành cho lần sử dụng Respimat đầu tiên



Cầm dụng cụ khí dung RESPIMAT theo chiều thẳng đứng, với nắp màu xanh lá cây (A) đóng kín. Xoay phần đế trong suốt (G) theo hướng mũi tên màu đỏ ở nhẫn thuốc cho đến khi có tiếng “cách” (xoay nửa vòng).



Mở nắp màu xanh lá cây (A) cho đến khi bật ra hoàn toàn.



Hướng bình dụng cụ khí dung RESPIMAT xuống đất. Ấn vào nút bơm thuốc (D). Đóng nắp màu xanh lá cây (A) lại. Lặp lại bước 4, 5 và 6 cho đến khi nhìn thấy thuốc phun ra.

Lặp lại bước 4, 5 và 6 thêm ba lần nữa để đảm bảo dụng cụ khí dung đã sẵn sàng sử dụng.

Bây giờ bạn có thể bắt đầu dùng dụng cụ khí dung RESPIMAT của mình.